



Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk

Hotline info

Bil info

Bilmærke:	Mercedes
Model:	Sprinter 906 315CDI
Årgang:	2007
Km tal:	125.000
Motorkode:	646.986

Bilteknisk problem

- Lyser i motorlampe
- Går periodisk i nødprogram, typisk ved driftsvarm motor 90°C

Fejlkode

P2359 – Ladetryksregulering, funktion fejler





Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk

Hotline info



Løsning

- Indsugningsmanifold utæt mellem alu og plast del.

