



Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk



Hotline info

Bil info

Bilmærke:	Peugeot, Citroën, DS og Opel
Model:	Alle
Årgang:	Alle
Km tal:	ikke relevant
Motortype:	EB motorer
	1.2 THP/3-cyl. med oliebadet tandrem
Motorkode:	HNZ, HNP, HNY m.fl.

PSA ændrer udskiftningsintervaller for tandrem på EB motorer

NOTE TIL EFTERMARKEDET FRA PSA GRUPPEN

INFORMATION OM ÆNDRING AF VEDLIGEHOLDELSESINTERVALLER FOR TYPE EB-MOTORER OG DEN OBLIGATORISKE FOREBYGGENDE KONTROL AF TANDREMME

PSA gruppen tager nu konsekvensen af de problemer som har været omtalt i forbindelse med tandremmen på koncernens type-EB motorer og ændrer udskiftningsintervaller og kontrolprocedure for tandremmen på disse motorer.

For de omtalte type EB motorer har fabrikken indført en *kontrolprocedure til forebyggende kontrol af om tandremmen skal udskiftes*.

Ligeledes skal man være opmærksom på at der specifikt **kun** må anvendes additiver godkendt af fabrikken!

De nye intervaller fremgår af tabellen på næste side og servicedata publiceret i Hella Gutmanns dataløsninger.

Med denne information vil vi gerne gøre de uafhængige værksteder opmærksomme på disse og nedenstående forhold.



Hotline info

Løsning




PSA udskiftningsintervaller for tandrem (EB motorer)

Siden den 04/04/2017			
Udskiftning	Almindelig anvendelse(Europa)	Hård brug(Europa)	Verden(Uden for Europa)
Tandrem	100 000 km (62 500 miles) eller 6 år	105 000 km (70 000 miles) eller 6 år	100 000 km (60 000 miles) eller 6 år
Tandremskit	200 000 km (125 000 miles) eller 12 år	210 000 km (140 000 miles) eller 12 år	200 000 km (120 000 miles) eller 12 år

Siden den 23/12/2020			
Udskiftning	Almindelig anvendelse(Europa)	Hård brug(Europa)	Verden(Uden for Europa)
Tandrem	100 000 km (62 500 miles) eller 6 år	90 000 km (60 000 miles) eller 6 år	90 000 km (54 000 miles) eller 6 år
Tandremskit	200 000 km (125 000 miles) eller 12 år	180 000 km (120 000 miles) eller 12 år	180 000 km (108 000 miles) eller 12 år

Kilde: <https://public.servicebox-parts.com/>

Kontrolprocedure og værktøj



Kilde: Hella Gutmann Solutions

Importørens vejledninger afviger fra bilfabrikkens

Den danske importør anbefaler nu udskiftning af tandremmen for **alle motorer** (ikke kun EB-motorer) til hvert 6. år, og afviger dermed væsentligt fra bilfabrikantens anvisninger ([FDM artikel-565971-biler-faar-nyt-tandreminterval](#)). Bilfabrikkens specifikke km-intervaller ændrer importøren ikke på.

Hella Gutmann gør opmærksom på, at vores offentliggjorte data modsvarer de data som bilfabrikanten offentliggør i deres værkstedsportal, og som er tilgængelige for det frie automotive eftermarked.

Heraf fremgår det ikke at PSA koncernens ændringer gælder samtlige motorer.

For at undgå problemer, så vidt muligt, anbefaler Hella Gutmann værkstedet at tage dialogen med kunden og forklare hvad fabrikken foreskriver kontra importørens anbefalinger samt afklare om bilen evt. er omfattet af eksempelvis en udvidet motorgaranti/forsikring.

I så fald bør importøren kontaktes for afklaring af om garantien/forsikringen er betinget af tekniske forudsætninger eller specifik vedligeholdelse.

Udskiftning aftales om nødvendigt med kunden.

Hos Hella Gutmann har vi tilrettet udskiftningsintervallerne i vores kørende dataløsninger i henhold til fabrikkens anvisninger, og opdatering med information om ovennævnte kontrolprocedure følger snarest.

Hella Gutmann Solutions