



Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk



Hotline info

Bil info

Bilmærke:	Volkswagen
Model:	Passat 2,0 TDI CR
Årgang:	2012 - 2016
Km tal:	Ikke relevant
Motorkode:	Alle 2,0 TDI CR

Bilteknisk problem

- Motorlampe lyser
- Forglødelampe lyser
- Motor i nødprogram

Fejlkode

P00AF – Indstillingselement til udstødningsturbolader 1 i klemme
P2563 – Positionsføler til ladetryksregulator, urealistisk signal
P22D2 – Ventil til turbolader, turbine indgang sidder i spænd når den er åben

Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk



Hotline info



Løsning

- Der er deformation eller sning på vakuumslangen til magnetventilen til ladetryksbegrænsning (N75)

