



Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk

Hotline info

Bil info

Bilmærke:	Renault
Model:	Master
Årgang:	2011-
Km tal:	ikke relevant
Motorkode:	M9T B6

Bilteknisk problem

- Bilen mangler ladetryk
- Indsugningsslanger suger sig flade under gasgivning, dog ikke med afmonteret partikelfilter
- Diff tryk i partikelfilter er i orden

Fejlkode

Ingen fejlkode registreret i motorstyring





Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk



Hotline info



Løsning

- Lukkespjæld i EGR ventil er brækket af akslen og sidder fast omkring turbinehjul i turbo

