



Hella Gutmann Solutions A/S  
8800 Viborg  
TLF: +45 87 25 56 44  
Mail: support@hella-gutmann.dk



# Hotline info

## Bil info

Bilmærke:	Volkswagen
Model:	Ikke relevant
Årgang:	Ikke relevant
Km tal:	Ikke relevant
Motorkode:	BBY

## Bilteknisk problem

- Motorlampen lyser periodisk.
- Bilen køre som den skal
- Forhøjet brændstof forbrug

## Fejlkode

P1116 – Cyl. række 1, sonde 1, varmekreds afbrudt  
P1176 – Cyl. række 1, lambda korrektion bag katalysator reguleringsgrænse nået  
P1178 – Linær lambdasonde/ pumpestrøm, afbrudt  
P1180 – Linær lambdasonde/ pumpestrøm, kortslutning til plus  
P1181 – Linær lambdasonde/ referencespænding, afbrudt  
P1183 – Linær lambdasonde/ referencespænding, korslutning til plus  
P1190 – Linær lambdasonde/ referencespænding, urealistisk  
P1196 – Cyl. række 1 sonde 1, varmekreds elektrisk fejl



Hella Gutmann Solutions A/S  
8800 Viborg  
TLF: +45 87 25 56 44  
Mail: support@hella-gutmann.dk

# Hotline info



## Løsning

- Software afvigelse i motorstyring
- Opdatering med passende diagnose udstyr nødvendig før udskiftning af nogen dele.

