



Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk



Hotline info

Bil info

Bilmærke:	Audi
Model:	A6 4G
Årgang:	2012-
Km tal:	Ikke relevant
Motorkode:	Ikke relevant

Bilteknisk problem

- Kalibrering af front radar / ACC ikke mulig pga fejlkode lageret

Fejlkode

P1076 29 (15424) – Dørafbryder kontakt



Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk



Hotline info



Løsning

- 1 af 2 hjelm kontakter er ikke active, dette betyder i instrumentet vil hjelmen fremgå som lukket, men i parameter vil status på den ene stå til åben selvom den er fysisk lukket.
- Ny låse kontakt skal monteres for at udbedre fejlen

